

**PRÉVENTION DU RISQUE INCENDIE  
EN ENTREPRISE**

# Les 10 règles essentielles


1

**RESPECTER  
LES MINIMA  
RÉGLEMENTAIRES**




2

**FAIRE VÉRIFIER  
ET ENTREtenir  
LES INSTALLATIONS  
ÉLECTRIQUES**



3

**MAINTENIR  
LES ÉQUIPEMENTS  
DE SÉCURITÉ  
INCENDIE**




4

**FORMER  
LES COLLA-  
BORATEURS**



5

**MAÎTRISER  
L'USAGE  
ET LE STOCKAGE  
DES PRODUITS  
DANGEREUX**



6

**PLANIFIER,  
ENCADRER,  
SURVEILLER  
LES TRAVAUX  
PAR POINTS CHAUDS**



7

**ISOLER  
LES ZONES  
DE CHARGE**




8

**LIMITER  
LA CHARGE  
CALORIFIQUE**



9

**PROTÉGER  
LES ÉQUIPEMENTS  
NÉVURALGIQUES**



10

**MAINTENIR  
DÉGAGÉS  
LES ABORDS  
EXTÉRIEURS**

